Wartung Ecolift XL, im Schacht

Artikelinformationen

Artikelnummer: 80320
GTIN:
Preisgruppe: 00

Beschreibung

Wartung Rückstauhebeanlage Ecolift XL im Schacht

Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte
- Einsatzteile bis zu einem Materialwert von 20 EUR sind im Wartungsumfang enthalten.
- Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben

Hausseitige Voraussetzungen:

- Ansprechpartner muss vor Ort sein
- Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät
- Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein

Schachtanlagen:

- Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 § 34, BGR 236 sowie ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich.
- Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Wartungsdauer anwesend sein.

Hinweis:

- Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig.
- Die Wartung ersetzt nicht die regelmäßige Inspektion durch den Auftraggeber.
- Die Abrechnung erfolgt jeweils nach der erbrachten Wartungsleistung.

Die Rückstauhebeanlage muss regelmäßig durch einen hierfür Fachkundigen gewartet werden. Die Zeitabstände dürfen nicht größer sein als:

- ½ Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben
- 1 Jahr bei Anlagen in privaten Bereichen

Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung.

Nicht enthalten sind Kosten für:

- Materialaufwendungen über 20 EUR
- Wartezeiten und Gebühren
- Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen (z.B. zusätzlicher Reinigungsaufwand aufgrund extremer Verschmutzungen)

Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen
Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland