

## Wartung Fettabscheider SE

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 917412/SE

GTIN: 4026092035719

Preisgruppe: 00

### Beschreibung

Wartung für Fettabscheider freie Aufstellung, für Abscheideanlagen Typ SE

### Leistungsumfang (alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt):

- Überprüfung der Anlagenfunktion (elektrische und mechanische Funktion)
- Einweisung Abscheider
- Messung der Schlammmenge und Fettschichtdicke
- Überprüfung der Pumpe(n) (Dichtheit, Funktion etc.)
- Überprüfung der Umschalt-Ventile (2/3 Wege Ventil)
- Überprüfung der Heizhaube
- Kontrolle der Probenahmeeinrichtung
- Kontrolle Verteilerbox (Zulauf Doppel-Anlage)
- Die aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten
- Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber
- Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben

### Hausseitige Voraussetzungen:

- Ansprechpartner muss vor Ort sein
- Zugänglichkeit zur Anlage und zum Schaltgerät
- Anlage muss vor der Zuführung von fetthaltigem Abwasser vollständig gereinigt sein, Fest- und Grobstoffe entfernen
- Anlage bis zum Anlagenüberlauf mit kaltem Wasser füllen

### Hinweis:

- Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz
- Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland
- Entsorger muss bereitgestellt werden
- Die Beauftragung und Terminabstimmung mit dem Entsorgungsunternehmen erfolgt durch den Auftraggeber

**Nicht enthalten sind Kosten für:**

- Materialaufwendungen über 20 Euro
- Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet
- Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen
- Nicht freiem Zugang zur Abscheideranlage
- Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung
- Behälterreinigung und die Beseitigung von Störungen oder Schäden an der Anlage durch Stromunterbrechung, defekte Sicherungen oder Zuleitungen, fehlerhafte Bedienung oder unsachgemäße Eingriffe Dritter oder starke Verschmutzungen durch nicht durchgeführte Entsorgungen (Entsorgungsintervall gem. DIN 4040-100)

Die Abscheideranlage ist halbjährlich durch einen Sachkundigen zu warten.

Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung.

Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen.